

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目  
 编号：SXTC-GF-JC13(土建)

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 中清能绿洲科技股份有限公司                                                                                  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 9:00                                                                                           | 检查地点            | 37# 38#        |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 汇流箱至逆变器电缆沟开挖                                                                                   |                 |                |
| 存在问题      | 开挖深度不能满足图纸设计要求(800mm)                                                                          |                 |                |
| 整改要求      | 加深开挖深度                                                                                         |                 |                |
| 检查人       | 张连忠                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 孙刚<br>12.1     |
| 整改情况      | 开挖深度已加深<br><div style="text-align: right;">整改负责人：蒋云贵 日期 12.1</div>                             |                 |                |
| 复查意见      | 符合设计要求<br><div style="text-align: right;">复查人：张连忠</div>                                        |                 |                |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。