

监理检查记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTG-GF-JC15(土建)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	14:30	检查地点	39# 40#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	汇流箱至逆变器直流电缆敷设，2人没戴安全帽		
存在问题	2人没戴安全帽		
整改要求	立即佩戴整齐		
检查人	张立忠	施工项目部 签收人/日期	孙刚 12.2
整改情况	已整改 整改负责人：蒋云雷 日期 12.2		
复查意见	符合要求 复查人：张立忠		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。