

监理检查记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTC-GF-JC19(土建)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组件安装时有人踩在组件上固定前槽压块		
存在问题	脚踩在组件面上. 极易造成组件损坏		
整改要求	禁止违规作业		
检查人	张为忠	施工项目部 签收人/日期	12.5
整改情况	已整改 整改负责人: 蒋云雷 日期 12.5		
复查意见	符合要求 复查人: 张为忠		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。