

监理检查记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTC-GF-JC20(土建)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	9:00	检查地点	17#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	17# 组件安装		
存在问题	在搬运组件时与横梁碰撞严重。		
整改要求	要求做好成品保护，轻拿轻放		
检查人	张立忠	施工项目部 签收人/日期	蒋云雷 12.6
整改情况	已整改，做到文明施工 整改负责人：蒋云雷 日期 12.6		
复查意见	符合要求 复查人：张立忠		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。