

监理检查记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTC-GF-JC21(土建)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	10:00	检查地点	41#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	41# 电缆敷设		
存在问题	部分电缆头裸露 没有保护		
整改要求	用防水胶带进行保护		
检查人	张立忠	施工项目部 签收人/日期	蒋云霄 12.7
整改情况	已用防水胶布保护 整改负责人：蒋云霄 日期 12.7		
复查意见	符合要求 复查人：张立忠		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。