

监理检查记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTC-GF-JC23(土建)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	9.20	检查地点	26#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	人工开挖电缆沟		
存在问题	1. 开挖深度不足 80cm 2. 有两人未戴安全帽。		
整改要求	1. 加深开挖深度。 2. 立即佩戴安全帽。		
检查人	张烈忠	施工项目部 签收人/日期	12.8
整改情况	1. 已加深开挖。 2. 安全帽已戴好		
复查意见	符合要求		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。