


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTC-GF-JC(土建)25

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	9:00	检查地点	南北区路口
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	大气污染环保持整改。		
存在问题	1. 道路车辆通行后有扬尘要及时洒水 2. 仍有一些土堆未覆盖，没有覆盖		
整改要求	按政府下发的整改通知，整改		
检查人	张惠忠	施工项目部 签收人/日期	12.10
整改情况	正在整改中 整改负责人： 日期 12.10		
复查意见	复查人：张惠忠 日期 12.10 		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。