

监理检查记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTG-GF-JC(土建)30

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	10:00	检查地点	36#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	环网柜地基开挖		
存在问题	1. 浮设不足 80cm 2. 5 直流电缆沟交叉开挖时没人看护		
整改要求	1. 加设开挖浮设。 2. 5 直流电缆沟交叉时，避免对电缆造成损坏。要有专人负责看管。		
检查人	张立忠	施工项目部 签收人/日期	12.15
整改情况	已整改 整改负责人： 日期 12.15		
复查意见	符合要求，已派人。 复查人：张立忠 日期 12.15		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

