

监理检查记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
编号：SXTC-GF-JC(土建)31

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	10:00		检查地点	12#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	电缆沟开挖			
存在问题	没有达到图纸要求 (80cm)			
整改要求	加深开挖深度			
检查人	张世忠	施工项目部 签收人/日期	薛磊 12.17	
整改情况	已达到图纸开挖要求 整改负责人：薛磊 日期 12.17			
复查意见	符合要求 复查人：薛磊 日期 12.17			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。