




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTC-GF-JC06(土建)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	8:50	检查地点	25#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	大棚基础换填土。		
存在问题	换填范围不够，灰剂量不够。		
整改要求	局部换填范围不够的进行扩大，增加白灰剂量。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017. 05. 16
整改情况	不符合要求的已整改。 整改负责人:  日期 2017. 05. 16		
复查意见	符合要求。 复查人:  日期 2017、5、16		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。