

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTC-GF-JC02（土建）

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	8:30	检查地点	22#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	电缆沟开挖。		
存在问题	开挖深度不够，不符合设计要求。		
整改要求	要求开挖深度加深。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	开挖加深后符合要求。 整改负责人： 日期		
复查意见	同意开挖。 复查人： 日期 2017、4、18		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。