



监理检查记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTG-GF-JC(42)电气)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	8:30		检查地点	11#集电线
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	11#集电线送电前检查。			
存在问题	1. 26#箱变高压侧刀闸无法投运 2. 电缆穿管未封堵。			
整改要求	1. 高压电缆重新固定。 2. 管口封堵			
检查人			施工项目部 签收人/日期	孙刚 2017.12.15
整改情况	立即整改 整改负责人：张东伟 日期 2017.12.15			
复查意见	符合要求。 复查人：  日期 2017.12.15			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。