

监理检查记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTC-GF-JC003(电气)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	8:30	检查地点	33, 34, 35#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	33, 34, 35# 支架安装		
存在问题	1. 未穿戴反光背心 2. 安全带未正确使用		
整改要求	1. 立即穿反光背心 2. 正确使用安全带		
检查人	叶石泉	施工项目部 签收人/日期	孙一凡 2017.7.12
整改情况	立即整改 整改负责人: 孙一凡 日期 2017.7.12		
复查意见	符合要求。 复查人: 叶石泉 日期 2017.7.12		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。