

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTG-GF-JC036(电气)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	8:30	检查地点	5.14#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	5.14#送电并网前检查.		
存在问题	1. 5单元逆变器2组不能同时工作 2. 14单元逆变器报警跳闸		
整改要求	1. 要求厂家检查原因 2. 更换14#主板.		
检查人	叶永永	施工项目部 签收人/日期	孙刚 2017.11.22
整改情况	立即整改 整改负责人: 张庆伟 日期 2017.11.22		
复查意见	符合要求。 复查人: 叶永永 日期 2017.11.22		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。