

监理检查记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTC-GF-JC039(电气)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	8:30	检查地点	25#-44#
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	光伏区带电前检查。		
存在问题	1. 电缆未挂牌。 2. 箱变基础有积水、垃圾。 3. 电缆穿管口未封堵。 4. 240电缆接地。		
整改要求	1. 电缆挂牌 2. 清理积水、灰尘、垃圾。 3. 油泥封堵电缆口。 4. 更换240电缆		
检查人	叶永平	施工项目部 签收人/日期	孙刚 2017.12.5
整改情况	立即整改。 整改负责人：张庆伟 日期 2017.12.5		
复查意见	符合要求。 复查人：叶永平 日期 2017.12.5		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。