

监理检查记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目  
 编号：SXTC-GF-JC04(电气)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	8:30	检查地点	10#集电线
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查 情况简述	10#集电线送电前检查。		
存在问题	1. 变压器室未清理。 2. 直流电缆有未挂牌。		
整改要求	1. 箱变变压器室用吸尘器清理 2. 箱变直流电缆挂牌		
检查人	叶永承	施工项目部 签收人/日期	孙刚 2017.12.13
整改情况	立即整改 整改负责人：张庆伟      日期 2017.12.13		
复查意见	符合要求。 复查人：叶永承      日期 2017.12.13		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
  2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
  3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。