

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTG-GF-JC002(电气)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	9: 00	检查地点	13#组件安装
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	13#组件安装。		
存在问题	1、有个别安全带没有挂好。 2、个别没有戴胸牌。		
整改要求	逐条整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	1、立即穿反光背心。 2、立即佩戴胸牌。 <div style="text-align: right;">整改负责人： 日期 2017、5、8</div>		
复查意见	符合要求。 <div style="text-align: right;">复查人： 日期 2017、5、8</div>		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。