

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTC-GF-JC006(电气)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	8: 30		检查地点	21#支架安装
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	21#支架安装。			
存在问题	1、组件安装有踩踏现象。 2、个别安全带扣不规范。 3、个别没有戴胸牌。			
整改要求	逐条整改。			
检查人		施工项目部 签收人/日期		
整改情况	1、立即阻止、教育。 2、按高挂低用使用。 3、立即佩戴胸牌。 整改负责人： 日期 2017、5、21			
复查意见	符合要求。 复查人： 日期 2017、5、21			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。