

### 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目  
 编号：SXTC-GF-JC007(电气)

|           |                                                                                                                                                                                     |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 中清能绿洲科技股份有限公司                                                                                                                                                                       | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 8: 30                                                                                                                                                                               | 检查地点            | 16、19#支架安装     |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 16、19#支架安装。                                                                                                                                                                         |                 |                |
| 存在问题      | 1、前、后立柱无并帽、有浮土。<br>2、个别安全带扣不规范。<br>3、个别没有戴胸牌。                                                                                                                                       |                 |                |
| 整改要求      | 逐条整改。                                                                                                                                                                               |                 |                |
| 检查人       |                                                                                                                                                                                     | 施工项目部<br>签收人/日期 |                |
| 整改情况      | 1、加并帽、清浮土。<br>2、按高挂低用使用。<br>3、立即佩戴胸牌。<br><br><div style="text-align: right;">                     整改负责人：                     <span style="float: right;">日期 2017、5、26</span> </div> |                 |                |
| 复查意见      | 符合要求。<br><br><br><div style="text-align: right;">                     复查人：                     <span style="float: right;">日期 2017、5、26</span> </div>                               |                 |                |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。