

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTC-GF-JC10(土建)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	9: 30	检查地点	14#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	大棚基础垫层浇筑		
存在问题	地基没有清理干净，模板有损坏的没有维修。		
整改要求	要求对基础清理干净，损坏的模板进行加固维修。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	现场基础已清理，模板进行了维修和替换。 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期 2017、6、12		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。