

### 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目  
 编号：SXTC-GF-JC11(土建)

|           |                                                                                            |                 |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 中清能绿洲科技股份有限公司                                                                              | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 9: 30                                                                                      | 检查地点            | 12#            |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项        |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 箱、逆变接地施工。                                                                                  |                 |                |
| 存在问题      | 搭接长度不够。                                                                                    |                 |                |
| 整改要求      | 搭接长度必须超过 2 倍，三面焊。                                                                          |                 |                |
| 检查人       |                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 |                |
| 整改情况      | 重新进行焊接，符合规范要求。<br><br><div style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</div> |                 |                |
| 复查意见      | 符合要求<br><br><div style="text-align: right;">复查人：                      日期 2017、6、16</div>   |                 |                |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。