

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTG-GF-JC09(土建)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2; 30		检查地点	30#、32#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	箱、逆变基础垫层浇筑。			
存在问题	箱、逆变基础，地基压实处理不够。			
整改要求	地基换填土要求再次进行机械夯实。			
检查人		施工项目部 签收人/日期		
整改情况	再次夯实 整改负责人： 日期 2017、6、11			
复查意见	地基处理后，符合设计要求。 复查人： 日期 2017、6、11			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。