

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 东岗20MW地面分布式光伏电站项目

编号: JLJC-21

施工单位	中核二三	监理单位	正衡
检查时间	2017.3.27	检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	35KV配电间屋面		
存在问题	有漏水现象		
整改要求	要求施工单位对其整改		
检查人	张金昆	施工项目部 签收人/日期	元留欢 2017.3.27
整改情况	符合要求。 整改负责人: 元留欢 日期 2017.3.27		
复查意见	整改后符合要求。 复查人: 张金昆 日期 2017.3.27		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。