

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 车场20MWp地面分布式光伏电站

编号: 25

施工单位	中核三	监理单位	正衡
检查时间	2017.6.11	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏板安装		
存在问题	组件与压块之间存在缝隙		
整改要求	组件与压块之间必须紧密连接		
检查人	卢克立	施工项目部 签收人/日期	卢克立 2017.6.11
整改情况	存在缝隙的已整改到位 整改负责人: 卢克立 日期 2017.6.11		
复查意见	符合要求 复查人: 卢克立 日期 2017.6.11		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。