

GFDZJBM14: 监理检查记录表


监理检查记录表

工程名称:

林明路20MW光电工程

编号:

30

施工单位	中核二三	监理单位	常州正衡
检查时间	2017.8.17 下午9:00	检查地点	5#备用池坑
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	桩孔浇筑前检查。		
存在问题	因雨部分桩孔泥浆进入。		
整改要求	要求清孔后,经验收合格后再洗		
检查人		施工项目部 签收人/日期	王志祥
整改情况	逐个检查,对有泥浆的已整改到位 整改负责人: 王志祥 日期 17.8.17		
复查意见	经验收,已全部整改 复查人:  日期 17.8.17		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。