



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称:

林州市东岗20MW光电工程

编号: 33

施工单位	中核二二公司	监理单位	郑州正衡
检查时间	2017.12.9, 下午8:00	检查地点	5#地18区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查18区施工和安全生产情况, 18区发架组件安装中		
存在问题	部分施工人员有安全中帽不戴		
整改要求	已立即进行了整改		
检查人		施工项目部 签收人/日期	肖远
整改情况	已整改		
	整改负责人: 肖远 日期 18.12.9		
复查意见	已佩戴到位		
	复查人:  日期 18.12.9		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。