

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 杨家村20MWp光伏电站项目

编号: JLJCJL-02

施工单位	中核二三	监理单位	常州正衡
检查时间	2016.12.06	检查地点	开关站及光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 今日2#地块2号子区支架安装 4号子区灌连桩施工 2. 今日业主, 监理, 施工三方人员进行大检查, 对场内的临电, 施工质量及安全进行检查,		
存在问题	1. 在本次检查中发现开关站2级配电箱无接地; 2. 2#地块5号子区个别灌连桩倾角偏差过大; 3. 在支架安装过程中个别施工人员野蛮施工。		
整改要求	要求其负责人对2级配电箱进行接地工作; 对于灌连桩倾角偏差过大现象进行重新调整扶正; 对野蛮施工现象, 要求现场管理人员对施工人员进行现场的安全培训。		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	元留欢 2016.12.6
整改情况	已对不符合要求的问题进行整改, 经监理验收, 符合要求 整改负责人: 元留欢 日期 2016.12.7		
复查意见	经检查, 以上所有不符合要求和规范的问题, 均已整改完成。 复查人: 张金星 日期 2016.12.7		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。