

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 杨家寨20MW光伏电站项目

编号: JLJCJL-04

|           |                                                                                                |                 |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 施工单位      | 中核二三                                                                                           | 监理单位            | 常州正德              |
| 检查时间      | 2016.12.10                                                                                     | 检查地点            | 光伏区               |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |
| 施工及检查情况简述 | 今日巡视光伏区箱变基础压顶浇筑,                                                                               |                 |                   |
| 存在问题      | 在施工过程中有个别施工人员未佩戴安全帽,且有施工人员乱用模板做支撑;                                                             |                 |                   |
| 整改要求      | 要求现场负责人对施工人员进行安全培训;将模板上的杂物清理后归放原处。                                                             |                 |                   |
| 检查人       | 张金星                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 亢留欢<br>2016.12.10 |
| 整改情况      | 已对施工人员进行安全培训、杂物清理干净。<br>经监理验收,符合要求<br>整改负责人: 亢留欢    日期 2016.12.10                              |                 |                   |
| 复查意见      | 经复查,已对施工人员进行安全培训,杂物清理干净。<br>复查人: 张金星    日期 2016.12.10                                          |                 |                   |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。