

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 杨家村2011W光伏电站项目

编号: JLJCJL-07

施工单位	中核二三	监理单位	常州正德
检查时间	2016.12.18	检查地点	2号地块3号子区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今日巡视检查2号地块3号子区, 支架角度不合格, 检查6组, 分别为34°、34.5°、33°、35°、34.5°、33.8°, 合格率1/6		
存在问题	1. 角度达不到设计要求, (设计要求为32±1°)		
整改要求	已通知施工单位重新调整。		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	元留欢 2016.12.18
整改情况	已对角度不符合要求的支架进行调整, 经监理验收, 符合要求 整改负责人: 元留欢 日期 2016.12.20		
复查意见	经复查, 已全部整改完成。 复查人: 张金星 日期 2016.12.20		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。