

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 杨家湾20MW光伏电站项目

编号: JLJCJL-09

施工单位	中核二三	监理单位	常州正德
检查时间	2016.12.20	检查地点	开关站及光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 开关站综合接地网工作进行中; 2. 1#地块灌注桩工作已完成; 3. 2#地块2号子区组件开始试装。		
存在问题	1. 开关站电焊扣接线不符合规范; 2. 开关站2级配电箱内有线头外露; 3. 2#地块2号子区个别桩因养护不到导致桩身出现裂缝。		
整改要求	对于电焊机接线要求其负责人进行整改; 要求外露线头进行包好或其他方法整改; 养护不到位桩身出现裂缝, 要求对类似问题的桩进行破除整改。		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	元留欢 2016.12.20
整改情况	已对不符合规范的项目进行整改, 经监理验收, 符合要求 整改负责人: 元留欢 日期: 2016.12.23		
复查意见	经检查, 以上所有不符合要求和规范的问题, 均已整改完成。 复查人: 张金星 日期: 2016.12.23		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。