

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 杨湾20MW光伏电站项目

编号: JLJCJL-11

|           |                                                                                                |                 |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 施工单位      | 中核二三                                                                                           | 监理单位            | 常州正衡              |
| 检查时间      | 2016.12.27                                                                                     | 检查地点            | 开关站、光伏区           |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |
| 施工及检查情况简述 | 1. 开关站接地工作进行中;<br>2. 2#地块2号子区组件安装施工中;<br>3. 2#地块6号子区支架安装施工中;<br>4. 2#地块8号子区杆架基础浇筑工作进行中。        |                 |                   |
| 存在问题      | 1. 开关站一级配电箱接地线不符合规范;<br>2. 综合楼内临时用电电线凌乱;<br>3. 光伏区组件开箱后未能及时安装, 现场组件摆放凌乱。                       |                 |                   |
| 整改要求      | 要求开关站现场管理人员更换配电箱接地线; 对综合楼内的电线进行整理; 要求光伏区管理人员及施工人员对开箱的组件及时安装。                                   |                 |                   |
| 检查人       | 张金星                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 王留欢<br>2016.12.27 |
| 整改情况      | 已对不符合要求的问题进行整改, 经监理验收, 符合要求。<br>整改负责人: 王留欢 日期 2016.12.29                                       |                 |                   |
| 复查意见      | 经检查, 以上所有不符合要求和规范的问题, 均已整改完毕。<br>复查人: 张金星 日期 2016.12.29                                        |                 |                   |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。