

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 杨家村20MW光伏电站项目

编号: JLJCJL-14

施工单位	中核二三	监理单位	常州正衡
检查时间	2017.01.02	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2号地块 6.7.8子区支架组件、电缆线槽安装、接地焊接、防腐施工进行中。		
存在问题	我监理人员对8号子区组件角度进行抽查,测试结果如下: 32.33.34.33.5 32.5 34.5 33 31.5 32.33, 不合格率占1%。		
整改要求	已通知施工人员现场测量,并现场整改。		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	方留欢 2017.1.3
整改情况	已对不符合要求的部分整改,经监理验收,符合要求。 整改负责人: 方留欢 日期 2017.1.3		
复查意见	经复查,不符合设计要求均已整改完成。 复查人: 张金星 日期 2017-01-03		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

