

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 东台20MWp地面分布式光伏电站项目

编号: JLCJL-16

施工单位	中核二三	监理单位	常州正衡
检查时间	2017年2月17日 晴	检查地点	2#地块
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	2#地块逆变器安装、汇线、电缆线槽安装, 接地火罩 整改正在施工中, 光伏区组件压块、螺栓质量问题 整改进行中		
存在问题	针对光伏区组件压块、螺栓质量问题 整改情况, 我监理单位 自行检查 对已整改区进行检查, 发现有个别压块未整改彻底。		
整改要求	在后期整改过程中首先要全面检查, 而后进行整改, 在整改完后整改人员要再次自检。		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	元留欢 2017.2.20
整改情况	已对不符合要求的进行整改, 经验收, 符合要求 整改负责人: 元留欢 日期 2017.2.20		
复查意见	经复查, 符合设计要求 复查人: 张金星 日期 2017.2.17		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建