

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 东洛20MWp地面光伏电站项目

编号: JLSJL-17

施工单位	中核二三	监理单位	常州正衡
检查时间	2017.2.20	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区汇线、电缆线槽安装、电缆敷设正在施工, 组件压块、螺栓质量问题整改进行中,		
存在问题	检查1#地块组件压块、螺栓整改情况, 发现有倒螺栓未紧固,		
整改要求	要求现场整改人员现场进行整改, 并要求整改人员对整改地区进行二次检查.		
检查人	张金贵	施工项目部 签收人/日期	方留欢 2017.2.20
整改情况	已对不符合要求的进行整改, 经验收, 符合要求 整改负责人: 方留欢 日期 2017.2.20		
复查意见	经复查符合设计要求 复查人: 张金贵 日期 2017.2.20		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建