


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：011

施工单位	河南元熙建筑有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.05.20	检查地点	范家庄光伏区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	现场发现问题，要求整改		
存在问题	1、支架安装不符合要求； 2、光伏板平整度不符合要求，部分卡扣安装不到位； 3、组间接地沟、主接地沟开挖深度不够，接地扁铁连接不符合要求，防腐防锈不到位。		
整改要求	以出具通知单 015		
检查人	刘士发	施工项目部 签收人/日期	 2017.5.20
整改情况	已整		
	整改负责人:  日期 2017.5.23		
复查意见	确认整改		
	复查人:  日期 2017.5.23		