

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号: 012

施工单位	河南元熙建筑有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.08.16	检查地点	范家庄光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改		
存在问题	1、电缆桥架安装不符合要求; 2、光伏区 1*4 电缆敷设未按图纸施工, 组间电缆护管不符合要求; 3、箱逆变安装方向错误、接地不符合要求。		
整改要求	以出具通知单 07		
检查人	刘士发	施工项目部 签收人/日期	李建国 2017.8.16
整改情况	已整改 整改负责人: 李建国 日期 2017.8.20.		
复查意见	确认整改 复查人: 刘士发 日期 2017.8.20		