

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 禹州梨园沟120MW光伏发电项目 编号:

施工单位	河南元聚建筑工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017.9.8		检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	3#、6#、12# 2X70、2X95 电缆敷设。			
存在问题	检查发现所放电缆有拖地磨石现象。			
整改要求	增加施工人员, 电缆不得刮石拖地摩擦。			
检查人	张之钦	施工项目部 签收人/日期	赵建峰 2017.9.8	
整改情况	已整改 整改负责人: 赵建峰 日期 2017.9.11			
复查意见	确认整改 复查人: 张之钦 日期 2017.9.11			