

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 禹州梨园沟120MW光伏发电项目

编号:

施工单位	河南元聚建筑工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017-9-14		检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	3#、4#、8# 压块围栏施工。			
存在问题	检查发现围栏立杆打孔深度不合要求。			
整改要求	打孔深度一致, 立杆安装后网端平齐。			
检查人	张子钦	施工项目部 签收人/日期	赵建峰 2017.9.14	
整改情况	已整改。 整改负责人: 赵建峰 日期: 2017.9.17			
复查意见	确认整改 复查人: 张子钦 日期: 2017.9.17			