

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 滑州梨园120MWp光伏发电项目

编号:

施工单位	河南元通建设工程有限公司	监理单位	滑州正德监理
检查时间	2017. 9. 18	检查地点	施2现场.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	6# 压内电缆沟开挖.		
存在问题	检查发现部分有石沟段 深度不到 80 cm.		
整改要求	对于深度不够的沟段采用 其他施2措施达到要求		
检查人	张子钦	施工项目部 签收人/日期	赵建峰 2017.9.18
整改情况	已整改 整改负责人: 赵建峰 日期 2017.9.21		
复查意见	确认整改 复查人: 张子钦 日期 2017.9.21		