

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南梨园沟120MW光伏发电项目

编号:

施工单位	河南元熙建筑工程有限公司		监理单位	常州正德工程监理
检查时间	2017年9月23日		检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	2#至7#区, 7#至6#区, 3#至7#区 电缆沟开挖完成. 要求业主和监理单位检查验收.			
存在问题	经检查: 2#至7#区两处不合要求 6#至7#区沟内碎石未清理干净 部分段不够深, 3#至7#区部分不够深.			
整改要求	1: 沟深达到要求 80cm 2: 沟底石块杂物清理干净.			
检查人			施工项目部 签收人/日期	赵建峰 2017.9.23
整改情况	已整改 整改负责人: 赵建峰 日期 2017.9.25			
复查意见	确认整改 复查人: 张汉钦 日期 2017.9.25			