

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号: 007

|           |                                                                                                |                 |                  |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 施工单位      | 河南元熙建筑有限公司                                                                                     |                 | 监理单位             | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017.04.12                                                                                     |                 | 检查地点             | 范家庄光伏区         |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                  |                |
| 施工及检查情况简述 | 现场发现问题, 要求整改                                                                                   |                 |                  |                |
| 存在问题      | 1、施工现场无安全警示牌;<br>2、施工人员未正确佩戴安全帽;<br>3、现场光伏板安装垃圾未及时清理;<br>4、临时用电安全防护不规范。                        |                 |                  |                |
| 整改要求      | 以出具通知单 011                                                                                     |                 |                  |                |
| 检查人       | 刘士发                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 李建国<br>2017.4.12 |                |
| 整改情况      | 已整改。<br><br>整改负责人: 李建国 日期 2017.4.15                                                            |                 |                  |                |
| 复查意见      | 确认整改<br><br>复查人: 刘士发 日期 2017.4.15                                                              |                 |                  |                |