

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号: 009

施工单位	河南元熙建筑有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.04.19	检查地点	范家庄光伏区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改		
存在问题	1、施工现场无安全警示牌; 2、施工人员未正确佩戴安全帽; 3、现场光伏板安装垃圾未及时清理; 4、临时用电安全防护不规范。		
整改要求	以出具通知单 013		
检查人	刘士发	施工项目部 签收人/日期	李建国 2017.4.19
整改情况	已整改 整改负责人: 李建国      日期 2017.4.22		
复查意见	确认整改 复查人: 刘士发      日期 2017.4.22		