

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-047

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.4	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视		
存在问题	支架安装时,无活动架,施工人员使用支架横梁悬搭,造成个别支架横梁变形		
整改要求	要求已变形的支架横梁不得用在支架安装上		
检查人	陈淑霞	施工项目部 签收人/日期	钟根东 2017.6.4
整改情况	已整改 整改负责人: 钟根东 日期 2017.6.10		
复查意见	已变形横梁未施工。 复查人: 陈淑霞 日期 2017.6.10		