

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-049

|           |                                                                                                |  |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 深圳蓝波绿建集团股份有限公司                                                                                 |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017.6.6                                                                                       |  | 检查地点            | 光伏区            |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 现场巡视                                                                                           |  |                 |                |
| 存在问题      | 配电室内外电缆沟积水                                                                                     |  |                 |                |
| 整改要求      | 要求及时排水, 并采取有效措施进行封堵, 防止雨水再次倒灌。                                                                 |  |                 |                |
| 检查人       | 黄振军. 陈品松. 郭小伟<br>施工项目部<br>签收人/日期                                                               |  | 钟根东<br>2017.6.6 |                |
| 整改情况      | 已重新进行封堵, 不再有渗水情况<br>整改负责人: 钟根东 日期: 2017.6.18                                                   |  |                 |                |
| 复查意见      | 属实. 已整改<br>复查人: 陈品松 日期: 2017.6.19                                                              |  |                 |                |