

## 监理检查记录表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-052

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.11	检查地点	光伏区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	4mm <sup>2</sup> 光伏电缆测量电压值		
存在问题	测量电压时,发现个别端口未施工完成,且裸露在外,存在安全隐患。		
整改要求	要求立即完善施工。		
检查人	陈根虎 李小军	施工项目部 签收人/日期	陈根虎 2017.6.11
整改情况	已整改		
	整改负责人: 陈根虎 日期 2017.6.11		
复查意见	已整改		
	复查人: 陈根虎 日期 2017.6.11		