

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: JXM-WXMX-053

施工单位	深圳蓝波绿建集团股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.13		检查地点	场区内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、 配电室室内设备未悬挂安全警示标志; 2、 钢管杆塔四周无防护栏杆。			
整改要求	要求及时悬挂安全警示标志, 杆塔周围及时安装防护栏杆。			
检查人	黄振军. 陈品亮. 李小平		施工项目部 签收人/日期	钟根泉 2017.6.13
整改情况	1. 已挂好警示标志 2. 已做好防护栏 整改负责人: 钟根泉 日期 2017.6.14			
复查意见	属实. 复查人: 陈品亮 日期 2017.6.14			