

## GFDZJBM14： 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

编号：003

施工单位	无锡小天鹅建筑机械有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 1 日	检查地点	瑞驰汽车园区
检查类型	( ) 巡视 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 定期 ( ) 专项		
施工及检查情况简述	1、检查施工人员佩戴安全帽； 2、检查屋面组件安装情况； 3、检查成品保护情况。		
存在问题	1、存在施工人员不佩戴安全帽； 2、施工人员安装组件有踩踏现象；		
整改要求	1、要求施工人员进入施工场地必须佩戴安全帽 ； 2、要求组件安装施工人员禁止踩踏组件。		
检查人	何成生	施工项目部 签收人/日期	夏学磊 2016.12.1
整改情况	整改完成。  整改负责人：夏学磊                      日期：2016.12.2		
复查意见	合格  复查人：何成生                              日期：2016.12.2		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。