

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

编号: 002

施工单位	无锡小天鹅建筑机械有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 11 月 1 日	检查地点	瑞驰汽车园区
检查类型	() 巡视 (√) 定期 () 专项		
施工及检查情况简述	1、检查施工人员佩戴安全帽; 2、检查基础浇筑情况; 3、检查脚手架安全情况。		
存在问题	1、存在施工人员不佩戴安全帽; 2、脚手架防护网有脱落。		
整改要求	1、要求施工人员进入施工场地必须佩戴安全帽 ; 2、要求脚手架检修防护网, 并定期检查脚手架。		
检查人	何成生	施工项目部 签收人/日期	夏学磊 2016.11.1
整改情况	整改完成。 整改负责人: 夏学磊 日期: 2016.11.2		
复查意见	合格 复查人: 何成生 日期: 2016.11.2		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。