

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

编号：001

施工单位	无锡小天鹅建筑机械有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 10 月 1 日	检查地点	瑞驰汽车园区
检查类型	() 巡视 (√) 定期 () 专项		
施工及检查情况简述	1、检查施工人员佩戴安全帽； 2、检查基础浇筑情况； 3、检查厂内安全用电。		
存在问题	1、存在施工人员不佩戴安全帽； 2、施工场地用电不规范。		
整改要求	1、要求施工人员进入施工场地必须佩戴安全帽 ； 2、要求场地用电规范化，禁止违规用电。		
检查人	何成生	施工项目部 签收人/日期	夏学磊 2016.10.1
整改情况	整改完成。 整改负责人：夏学磊 日期：2016.10.2		
复查意见	合格 复查人：何成生 日期：2016.10.2		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。