

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 晶科电力嘉善光伏20MW项目

编号: 009

施工单位	江苏隆石	监理单位	正德监理
检查时间	2017.4.3	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏场区存在大量质量问题 铝拉棒与罩接头生锈, 切割面未做防腐处理, 道路上混凝土损坏严重.		
存在问题	与图纸不符, 未按图施工.		
整改要求	详见通知单009		
检查人	王火雨	施工项目部 签收人/日期	高金权 2017.4.3
整改情况	整改负责人: 高金权 日期: 2017.4.4		
复查意见	复查人: 王火雨 日期: 2017.4.5		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。